



RUC 0992361328001
DIRECCION: Km. 7.5 Via a Daule
TELEFONO: 0997787282
MAIL: repartecsa.sa@gmail.com

PROFORMA

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
RUC: 0968604120001
DIRECCION: AV.10 DE AGOSTO 0607 Y BOYACA
TELEFONO:
FECHA: Guayaquil 10 de Mayo del 2023

MARCA GREAT WALL WINGLER 2.4
COLOR BLANCO
PLACA GEA2644
KILOMETRAJE: 70180
O/T #: 1948

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
REPUESTOS			
1	Abrazadera	2,00	2,00
1	Aceite de compresor	15,00	15,00
2	Banda de servicio	40,00	80,00
1	Evaporador del aire acondicionado	220,00	220,00
1	Juego de Galletas	70,00	70,00
2	Líquidos de freno	12,00	24,00
1	Silicon	6,00	6,00
MANO DE OBRA			
1	Cambio de abrazadera	6,00	6,00
2	Cambio de banda de servicio	10,00	20,00
1	Mantenimiento y Reparación del sistema de frenos	60,00	60,00
1	Mantenimiento y limpieza del Sistema de aire acondicionado Limpieza del condensador, cambio de filtro, cambio de aceite del compresor, cambio del evaporador y sellos.	280,00	280,00
1	Carga de gas	60,00	60,00

SUB-TOTAL 843,00
IVA 101,16
TOTAL 944,16

NOTAS:

- 1.- Los precios pueden variar sin previo aviso
- 2.- Al momento de desarmar pueden aparecer daños ocultos



RUC 0992361328001
DIRECCION: Km. 7.5 Via a Daule
TELEFONO: 0997787282
MAIL: repartecsa.sa@gmail.com

INFORME TECNICO INICIAL

OT

1948

PARA: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	DE: Repartecsa S.A.
ATENCIÓN: ING. JAMES FREDDY DAZA MURILLO	C.C.:
PLACAS: GEA2644 REFERENCIA: GREAT WALL WINGLER 2.4 COLOR: BLANCO	FECHA: Guayaquil 10 de Mayo del 2023

Repartecsa S.A. cuenta con una amplia experiencia en asesoría, mantenimiento, asistencia técnica automotriz. Aval que nos ha permitido ser un proveedor confiable, capaz de resolver cualquier necesidad, superando en todo momento las expectativas de nuestros selectos clientes.

A continuación informamos sobre los trabajos autorizados a realizar al vehículo de la referencia.

Se debe realizar cambio de aceite y filtro de motor

Cambio de abrazadera

Cambio de banda de servicio

Mantenimiento y Reparación del sistema de frenos

Mantenimiento y limpieza del Sistema de aire acondicionado, Limpieza del condensador, cambio de filtro, cambio de aceite del compresor, cambio del evaporador y sellos.

Carga de gas

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente

ING. VICTOR HUGO PAREDES ULLOA
GERENTE GENERAL
REPARTECSA S.A.



RUC 0992361328001
DIRECCION: Km. 7.5 Via a Daule
TELEFONO: 0997787282
MAIL: repartecsa.sa@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y OPERATIVIDAD DEL VEHICULO

Proforma: 1948

PARA: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	DE: REPORTECSA S.A.
PLACAS: GEA2644	CONTRATO:
REFERENCIA: GREAT WALL WINGLER 2.4	ORDEN:
COLOR: BLANCO	FECHA: Guayaquil, 11 de Mayo del 2023
KILOMETRAJE: 70180	

Por medio de lo presente se hace entrega del Vehiculo de la referencia,dejando constancia de lo siguiente:

TRABAJOS REALIZADOS

- * Cambio de abrazadera
- * Cambio de banda de servicio
- * Mantenimiento y Reparación del sistema de frenos
- * Mantenimiento y limpieza del Sistema de aire acondicionado, Limpieza del condensador, cambio de filtro, cambio de aceite del compresor, cambio del evaporador y sellos.
- * Carga de gas

Se realiza la entrega de los siguientes repuestos usados al servidor publico que retira el vehiculo

CANTIDAD	REPUESTO	VERIFICACION
2	Banda de servicio	
1	Evaporador del aire acondicionado	
1	Juego de Galletas	
1	Abrazadera	

ENTREGA

El conductor junto con el mecanico realizo la prueba de manejo y reviso visual y operativamente el funcionamiento de las partes sustituidas
Se entrega el vehiculo funcionando y en perfectas condiciones a sastifaccion del usuario

RECIBE CONFORME:

ENTREGADO POR:

FIRMA DEL CLIENTE:

NOMBRE: _____

C.C.: _____

NOMBRE: _____

C.C.: _____

ING. VICTOR HUGO PAREDES ULLOA

GERENTE GENERAL

REPORTECSA S.A.

NOTA: La Garantía corresponde solo a Mano de Obra y en repuestos solamente por defecto de fábrica
Cualquier avería que presente el vehículo después de una reparación debe ser comunicada inmediatamente al taller.
Pierde garantía si el vehículo es revisado y/o reparado por personas ajenas a Repartecsa S.A



RUC 0992361328001
DIRECCION: Km. 7.5 Via a Daule
TELEFONO: 0997787282
MAIL: repartecsa.sa@gmail.com

INFORME FINAL

OT

1948

PARA: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	DE: Repartecsa S.A.
ATENCIÓN: ING. JAMES FREDDY DAZA MURILLO	C.C.:
PLACAS: GEA2644 REFERENCIA: GREAT WALL WINGLER 2.4 COLOR: BLANCO	FECHA: Guayaquil, 11 de Mayo del 2023

Repartecsa S.A. cuenta con una amplia experiencia en asesoría, mantenimiento, asistencia técnica automotriz. Aval que nos ha permitido ser un proveedor confiable, capaz de resolver cualquier necesidad, superando en todo momento las expectativas de nuestros selectos clientes.

A continuación informamos sobre los trabajos realizados al vehículo de la referencia.

Cambio de abrazadera

Cambio de banda de servicio

Mantenimiento y Reparación del sistema de frenos

Mantenimiento y limpieza del Sistema de aire acondicionado, Limpieza del condensador, cambio de filtro, cambio de aceite del compresor, cambio del evaporador y sellos.

Carga de gas

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

ING. VICTOR HUGO PAREDES ULLOA
GERENTE GENERAL
REPARTECSA S.A.



RUC 0992361328001
 DIRECCION: Km. 7.5 Via a Daule
 TELEFONO: 0997787282
 MAIL: repartecsa.sa@gmail.com

CHECK LIST DE INSPECCION BASICA

OT

1948

PARA: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	DE: Repartecsa S.A.
ATENCIÓN: ING. JAMES FREDDY DAZA MURILLO	C.C.:
PLACAS: GEA2644 REFERENCIA: GREAT WALL WINGLER 2.4 COLOR: BLANCO	FECHA: Guayaquil, 11 de Mayo del 2023

DETALLE DEL SERVICIO	ALTO	MEDIO	BAJO	OBSERVACION
NIVEL DE TODOS LOS FLUIDOS				
Nivel y fugas de aceite de motor				N/A
Nivel y fugas de líquido de dirección				N/A
Fugas de aceite externas, caja de cambios, transferencia y diferenciales				N/A
Nivel y fugas externas de líquido de frenos				N/A
Nivel de refrigerante, fugas externas y radiador				N/A
Funcionamiento y estado del limpiaparabrisas y aspersores	✓			
NIVEL DE CARGA y SISTEMA ELECTRICICO				
Estado y condición de batería y alternador		✓		
Funcionamiento de luces exteriores en general y pito	✓			
NIVEL DE AIRE EN NEUMATICOS				
Presión, condición y ajuste de llantas	✓			
SISTEMA DE FRENOS				
Revisión del estado de las pastillas de frenos y/o zapatas	✓			
Funcionamiento de freno de mano	✓			
SISTEMA DE VENTILACIÓN, CALEFACCION, AIRE ACONDICIONADO				
Inspección visual del condensador (sistema A/C)	✓			
Funcionamiento del Sistema de Ventilación, calefacción y A/C		✓		
TREN DELANTERO y AMORTIGUACIÓN				
Condición de semiejes, fugas de grasa, roturas, cortes y abrazaderas				N/A
Fugas y golpes de amortiguadores			✓	
MOTOR, EMBRAGUES, DIRECCIÓN, ESCAPE				
Tensión y condición de bandas de accesorios y motor		✓		
Fugas externas y condición de cañerías del sistema de combustible				N/A
Nivel, fugas externas y accionamiento de embrague				N/A
Revisión de los componentes y conexiones del sistema de dirección			✓	
Condición externa, rotura y fijación del sistema de escape			✓	

Elaborado por:

Recibido por:

ING. VICTOR HUGO PAREDES ULLOA
GERENTE GENERAL
REPARTECSA S.A.

NOMBRE: _____
C.C.: _____
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES



RUC 0992361328001
DIRECCION: Km. 7.5 Vía a Daule
TELEFONO: 0997787282
MAIL: repartecsa.sa@gmail.com

Proforma: 1948

GARANTÍA TÉCNICA

PLACAS: GEA2644	PARA: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
REFERENCIA: GREAT WALL WINGLER 2.4	DE: REPORTECSA S.A.
COLOR: BLANCO	FECHA: Guayaquil, 11 de Mayo del 2023
KILOMETRAJE: 70180	

MANO DE OBRA	REPUESTO
* Cambio de abrazadera	2 Banda de servicio
* Cambio de banda de servicio	1 Evaporador del aire acondicionado
* Mantenimiento y Reparación del sistema de frenos	1 Juego de Galletas
* Mantenimiento y limpieza del Sistema de aire acondicionado,	1 Abrazadera
* Limpieza del condensador,	
* Cambio de filtro del A/C	
* Cambio de aceite del compresor	
* Cambio del evaporador y sellos.	
* Carga de gas	

La garantía técnica de mano de Obra y repuestos utilizados en los mantenimientos correctivos es por seis meses calendario a partir de la fecha del acta de entrega recepción y operatividad del vehículo o 10.000Km, lo que ocurra primero.

Esta garantía cubrirá cualquier defecto de mano de obra o del repuesto empleado en la reparación y REPORTECSA S.A. se obliga a reemplazar sin costo para la UNIVERSIDAD DE LAS ARTES las partes o piezas que hayan sido afectadas por una reparación defectuosa, excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte por parte del personal de la Contratante, por fuerza mayor o caso fortuito, en los términos señalados en el Art.30 de la Codificación del Código Civil.


ING. VICTOR HUGO PAREDES ULLOA
GERENTE GENERAL
REPORTECSA S.A.


FOTOS

PARA:	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	PLACAS:	GEA2644	REFERENCIA:	GREAT WALL WINGLER 2.4
DE:	REPARTECSA S.A.	COLOR:	BLANCO	KILOMETRAJE:	70180
FECHA:	Guayaquil, 11 de Mayo del 2023	OT:	1948		



FOTOS

PARA: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	PLACAS: GEA2644	REFERENCIA: GREAT WALL WINGLER 2.4
DE: REPARTECSA S.A.	COLOR: BLANCO	KILOMETRAJE: 70180
FECHA: Guayaquil, 11 de Mayo del 2023	OT: 1948	



[Handwritten signature]