

ORDEN DE TRABAJO PARA SERVICIO N° 001

Prest. De Servicios:	SERVICIOS AUTOMOTRICES INTEGRALES REPARTECSA S.A.	Placa:	PEI-1336
RUC:	0992361328001	Kilometraje:	190000
Fecha:	Día	Mes	Año
	17	ABRIL	2023
		Conductor:	JULIO VITERI

SERVICIOS	CANTIDAD
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
Revisión y mantenimiento total del sistema de A/C, que comprende: Limpieza del Condensador, Cambio de Filtro del Aire acondicionado, Cambio de Aceite del compresor (Posible cambio del compresor de ser el caso). Revisión del Sistema eléctrico	1

OBSERVACIONES: Según proforma s/n de fecha 14 de abril del 2023 "REPARTECSA"

ING. JOSE CARABAJO L
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E.)
 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

ECO. JAMES DAZA M.
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Sello y Firma de Orden de trabajo / Prest. De Servicios



RUC 0992361328001
DIRECCION: Km. 7.5 Via a Daule
TELEFONO: 0997787282
MAIL: repartecsa.sa@gmail.com

PROFORMA

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
RUC: 0968604120001
DIRECCION: AV.10 DE AGOSTO 0607 Y BOYACA
TELEFONO:
FECHA: Guayaquil 20 de Abril del 2023

MARCA MAZDA BT50 CD 4X4
COLOR GRIS
PLACA PEI1336
KILOMETRAJE: 189721
O/T #: 1942

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
REPUESTOS			
1	Aceite de compresor R-A001	15,00	15,00
1	Filtro del Aire acondicionado R-A003	30,00	30,00
1	Compresor <i>A11C0002</i>	750,00	750,00
1	Condensador <i>AC002</i>	175,00	175,00
1	Evaporador <i>D12-RJH</i>	90,00	90,00
MANO DE OBRA			
1	Carga de gas R-A002	60,00	60,00
1	Mantenimiento total del Sistema de aire acondicionado <i>A08</i> Comprende: Cambio del Condensador, cambio de evaporador, cambio de compresor, Cambio de Aceite del compresor, cambio de Filtro del Aire acondicionado.	320,00	320,00
1	Revisión del Sistema eléctrico <i>E030</i>	60,00	60,00

TIEMPO DE REPARACIÓN: Mínimo 2 días laborables.

SUB-TOTAL	1500,00
IVA	180,00
TOTAL	1680,00

NOTAS:

- 1.- Los precios pueden variar sin previo aviso
- 2.- Si el compresor amerita cambio, ya esta reflejado su valor
- 3.- Al momento de desarmar pueden aparecer daños ocultos



RUC 0992361328001
DIRECCION: Km. 7.5 Via a Daule
TELEFONO: 0997787282
MAIL: repartecsa.sa@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y OPERATIVIDAD DEL VEHICULO

Proforma: 1942

PARA: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	DE: REPARTECSA S.A. CONTRATO:
PLACAS: PEI1336 REFERENCIA: MAZDA BT50 CD 4X4 COLOR: GRIS KILOMETRAJE: 189721	ORDEN: FECHA: Guayaquil, 21 de Abril del 2023

Por medio de lo presente se hace entrega del Vehiculo de la referencia,dejando constancia de lo siguiente:

TRABAJOS REALIZADOS

- * Mantenimiento total del Sistema de aire acondicionado
Comprende: Cambio del Condensador, cambio de evaporador, cambio de compresor, Cambio de Aceite del compresor, cambio de Filtro del Aire acondicionado.
- * Carga de gas
- * Revisión del Sistema eléctrico

Se realiza la entrega de los siguientes repuestos usados al servidor publico que retira el vehiculo

CANTIDAD	REPUESTO	VERIFICACION
1	Compresor	
1	Condensador	
1	Evaporador	

ENTREGA

El conductor junto con el mecanico realizo la prueba de manejo y reviso visual y operativamente el funcionamiento de las partes sustituidas
Se entrega el vehiculo funcionando y en perfectas condiciones a sastifaccion del usuario

RECIBE CONFORME:

FIRMA DEL CLIENTE:
NOMBRE: Julio Viteri Gomez
C.C.: 0913976908


NOMBRE: James Daza
C.C.: 0909542003

ENTREGADO POR:
ING. VICTOR HUGO PAREDES ULLOA
GERENTE GENERAL
REPARTECSA S.A.

NOTA: La Garantía corresponde solo a Mano de Obra y en repuestos solamente por defecto de fábrica
Cualquier avería que presente el vehículo después de una reparación debe ser comunicada inmediatamente al taller.
Pierde garantía si el vehículo es revisado y/o reparado por personas ajenas a Repartecsa S.A

FOTOS

PARA:	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	PLACAS:	PEI1336	REFERENCIA:	MAZDA BT50 CD 4X4
DE:	REPARTECSA S.A.	COLOR:	GRIS	KILOMETRAJE:	189721
FECHA:	Guayaquil, 21 de Abril del 2023	OT:	1942		



Handwritten signature in blue ink.



RUC 0992361328001
DIRECCION: Km. 7.5 Via a Daule
TELEFONO: 0997787282
MAIL: repartecsa.sa@gmail.com

CHECK LIST DE INSPECCION BASICA

OT

1942

PARA: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	DE: Repartecsa S.A.
ATENCIÓN: ING. JAMES FREDDY DAZA MURILLO	C.C.:
PLACAS: PEI1336 REFERENCIA: MAZDA BT50 CD 4X4 COLOR: GRIS	FECHA: Guayaquil, 21 de Abril del 2023

DETALLE DEL SERVICIO	ALTO	MEDIO	BAJO	OBSERVACION
NIVEL DE TODOS LOS FLUIDOS				
Nivel y fugas de aceite de motor		✓		
Nivel y fugas de líquido de dirección			✓	
Fugas de aceite externas, caja de cambios, transferencia y diferenciales			✓	
Nivel y fugas externas de líquido de frenos			✓	
Nivel de refrigerante, fugas externas y radiador				NO TIENE
Funcionamiento y estado del limpiaparabrisas y aspersores	✓			
NIVEL DE CARGA y SISTEMA ELECTRICO				
Estado y condición de batería y alternador		✓		
Funcionamiento de luces exteriores en general y pito		✓		
NIVEL DE AIRE EN NEUMATICOS				
Presión, condición y ajuste de llantas		✓		
SISTEMA DE FRENOS				
Revisión del estado de las pastillas de frenos y/o zapatas		✓		
Funcionamiento de freno de mano		✓		
SISTEMA DE VENTILACIÓN, CALEFACCION, AIRE ACONDICIONADO				
Inspección visual del condensador (sistema A/C)		✓		
Funcionamiento del Sistema de Ventilación, calefacción y A/C		✓		
TREN DELANTERO y AMORTIGUACIÓN				
Condición de semiejes, fugas de grasa, roturas, cortes y abrazaderas		✓		
Fugas y golpes de amortiguadores		✓		
MOTOR, EMBRAGUES, DIRECCIÓN, ESCAPE				
Tensión y condición de bandas de accesorios y motor		✓		
Fugas externas y condición de cañerías del sistema de combustible			✓	
Nivel, fugas externas y accionamiento de embrague			✓	
Revisión de los componentes y conexiones del sistema de dirección			✓	
Condición externa, rotura y fijación del sistema de escape			✓	

Elaborado por:

ING. VICTOR HUGO PAREDES ULLOA
GERENTE GENERAL
REPARTECSA S.A.

Recibido por:

NOMBRE: Jolivi Uiteni Gomez.
C.C.: 0913976908
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES



RUC 0992361328001
DIRECCION: Km. 7.5 Via a Daule
TELEFONO: 0997787282
MAIL: repartecsa.sa@gmail.com

INFORME FINAL

OT

1942

PARA: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	DE: Repartecsa S.A.
ATENCIÓN: ING. JAMES FREDDY DAZA MURILLO	C.C.:
PLACAS: PEI1336 REFERENCIA: MAZDA BT50 CD 4X4 COLOR: GRIS	FECHA: Guayaquil, 21 de Abril del 2023

Repartecsa S.A. cuenta con una amplia experiencia en asesoría, mantenimiento, asistencia técnica automotriz. Aval que nos ha permitido ser un proveedor confiable, capaz de resolver cualquier necesidad, superando en todo momento las expectativas de nuestros selectos clientes.

A continuación informamos sobre los trabajos realizados al vehículo de la referencia.

Mantenimiento total del Sistema de aire acondicionado

Comprende: Cambio del Condensador, cambio de evaporador, cambio de compresor, Cambio de Aceite del compresor.

cambio de Filtro del Aire acondicionado.

Carga de gas

Revisión del Sistema eléctrico

Debemos informar que la banda del alternador se esta partiendo, sugerimos en lo posterior su cambio.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

ING. VICTOR HUGO BAREDES ULLOA
GERENTE GENERAL
REPARTECSA S.A.



RUC 0992361328001
DIRECCION: Km. 7.5 Vía a Daule
TELEFONO: 0997787282
MAIL: repartecsa.sa@gmail.com

Proforma: 1942

GARANTÍA TÉCNICA

PLACAS: PEI1336	PARA: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
REFERENCIA: MAZDA BT50 CD 4X4	DE: REPORTECSA S.A.
COLOR: GRIS	FECHA: Guayaquil, 21 de Abril del 2023
KILOMETRAJE: 189721	

MANO DE OBRA	REPUESTO	
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
* Mantenimiento total del Sistema de aire acondicionado Comprende: Cambio del Condensador, cambio de evaporador, cambio de compresor, Cambio de Aceite del compresor. cambio de Filtro del Aire acondicionado.	1	Compresor
	1	Condensador
	1	Evaporador
* Carga de gas		
* Revisión del Sistema eléctrico		

La garantía técnica de mano de Obra y repuestos utilizados en los mantenimientos correctivos es por seis meses calendario a partir de la fecha del acta de entrega recepción y operatividad del vehículo o 10.000Km, lo que ocurra primero.

Esta garantía cubrirá cualquier defecto de mano de obra o del repuesto empleado en la reparación y REPORTECSA S.A. se obliga a reemplazar sin costo para la AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO las partes o piezas que hayan sido aectadas por una reparación defectuosa, excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte por parte del personal de la Contratante, por fuerza mayor o caso fortuito, en los términos señalados en el Art.30 de la Codificación del Código Civil.

ING. VICTOR HUGO PAREDES ULLOA
GERENTE GENERAL
REPORTECSA S.A.



R.U.C. 0992361328001

ORDEN DE TRABAJO 0001942

Dir.: Lotización Santa Cecilia Av. 41 NO MZ. 12 3 SL. 3- VIA DAULE
Telf.: 2250054- Celular: 0997787282
Guayaquil - Ecuador

CLIENTE: <u>Universidad de las Artes</u>	RECIBIDO POR:	ENTRADA	SALIDA
R.U.C./C.C.:	CIA. SEGUROS:	DIA <u>19</u>	
DIRECCIÓN:	BROCKER:	MES <u>04</u>	
TELF.:	TELF.:	AÑO <u>2023</u>	
PLACA: <u>PEI-1336</u>	MARCA: <u>Mazda</u>	MODELO: <u>BT 50</u>	COLOR: <u>plateado</u>
MOTOR:	CHASIS:	AÑO: <u>2013</u>	CÓDIGO SEGURIDAD:
			PROX. CAMBIO KM:
			KILOMETRAJE: <u>189765</u>

ACCESORIOS ENTREGADOS	TRABAJOS A REALIZAR:	Cambiar		Observación	Reparar	Cambiar	Enderez	Pintar	Observación
		Revisar	Realizar						
ALFOMBRA	FILTRO AIRE								
ANTENA	FILTRO ACEITE								
CD	FILTRO COMBUSTIBLE								
CINTURON	FILTRO SEPARADOR DE AGUA								
ENCENDEDOR	ACEITE MOTOR								
ESPEJO RETROV. CAB.	ACEITE CAJA								
EXTINTOR	ACEITE CORONA								
GATA	ACEITE HIDRAULICO								
HERRAMIENTAS	BANDA DE AJA								
LLANTA EMERG.	BANDA DE DISTRIBUCIÓN								
LLANTAS ()	BANDA DE ALTERNADOR								
LLAVE DE RUEDA	BANDA DE DIRECCIÓN								
LOGOTIPO	BOMBA DE INYECCIÓN								
MOQUETA	BOMBA DE AGUA								
PLUMAS ()	BOMBA DE ACEITE (Transm.)								
RESPALDO ()	BOMBA DE GASOLINA								
MASCARILLA/RADIO	PITO								
RADIO AM/FM	LUCES								
RADIO TRANSMISOR	LUCES DE TABLERO								
TAPA DE GASOLINA	BATERIA								
TAPACUBOS ()	BORNE DE BATERIA								
TRIANGULOS	POSTE DE BATERIA								
TUERCA / SEGURIDAD	AGUA PARA BATERIA								
VICERAS ()	BUJIA								
	CABLE DE BUJIAS								
	MOTOR DE ARRANQUE								
	SWITCH ARRANQUE								
	ALTERNADOR								
	PLATO								
	DISCO								
	RULIMAN								
	CILINDRO PRINCIPAL								
	CILINDRO AUXILIAR								
	GALLETAS								
	ZAPATAS								
	TAMBORES								
	DISCOS								
	SERVOFRENO PRINCIPAL								
	SERVOFRENO DE MAQUINA								
	LIQUIDO DE FRENO								
	LIMPIEZA								
	REGULACIÓN Y SANGRADA								
	A.B.C.								
	RADIADOR								
	REFRIGERANTE								
	VENTILADOR DE MOTOR								
	TURBO								
	INYECTORES								
	CABEZOTE								
	EMPAQUE DE CABEZOTE								
	TAPA VALVULA								
	PISTONES								
	RINES								
	CIGUEÑAL								
	REPARACIÓN DE MOTOR								
	AMORTIGUADORES								
	PAQUETES								
	PINES DE PAQUETES								
	BOCINAS DE PAQUETES								
	CAJA DE DIRECCIÓN								
	PINES DE DIRECCIÓN								
	BOCINES DE DIRECCIÓN								
	PLATOS DE SUSPENSIÓN								
	ROTULAS DE DIRECCIÓN								
	TERMINALES								
	EJE								
	ARAÑA								
	LAVADA								
	ENGRASADA								
	PULVERIZADA								
	ALINEACIÓN Y BALANCEO								
	TUBO DE ESCAPE								

PARACHOQUE DELANTERO					
PARACHOQUE POSTERIOR					
BASE DE PARACHOQUE DELANT.					
BASE DE PARACHOQUE POST.					
SOPORTE PARACHOQUE DELANT.					
SOPORTE PARACHOQUE POST.					
MASCARILLA					
BIGOTE DE MASCARILLA					
BASE DE FARO					
FRONTAL DE U DE RADIADOR					
CHASIS					
FRONTAL/CHASIS/COMPACTO					
LARGUEROS DE CHASIS					
COMPACTO DELANTERO					
COMPACTO POSTERIOR					
CAPOT					
GUARDAFANGO DELANT. LH () RH ()					
GUARDAFANGO POST. LH () RH ()					
GUARDAPOLVO DELANT. LH () RH ()					
GUARDAPOLVO POST. LH () RH ()					
GUARDALODO DELANT. LH () RH ()					
GUARDALODO POST. LH () RH ()					
PARANTE CENTRAL LH () RH ()					
PARANTE DELANT. LH () RH ()					
PARANTE DE TECHO					
PUERTA DELANT. LH () RH ()					
PUERTA POST. LH () RH ()					
COMPUERTA LH () RH ()					
PISO DE PÓRTAMALETAS					
TUNEL DELANT. LH () RH ()					
TUNEL POST. LH () RH ()					
MAMPARO DE CABINA					
PISO DE CABINA					
TECHO DE CABINA					
PERED DE BALDE					
PISO DE BALDE					
COSTADO DE BALDE					
ESPALDAR DE BALDE					
LATERAL DE BALDE					
LATERAL INFERIOR DE BALDE					
TORRE DE AMRTIGUADOR					
DELANT. LH () RH ()					
TORRE DE AMORTIGUADOR					
POSTER. LH () RH ()					

OTROS

- Mantenimiento de A/c
- Cambio de Compresor y Condensador.
-
-
-
-
-
-

FAVOR REALIZAR LOS TRABAJOS AQUI DETALLADOS INMEDIATAMENTE:
 Acepto y me responsabilizo en cancelar absolutamente todos los gastos que se incurran en la realización de los trabajos aquí detallados.
 Acepto las reglas de entrega en REPORTECSA detallada en esta orden y me acojo a las consecuencias en caso de no cumplir con la misma.
IMPORTANTE
 No entregar el vehículo u objetos personales o de valor que no pertenezcan al grupo de accesorios del vehículo.
 El Personal de REPORTECSA queda autorizado a realizar las respectivas pruebas de reparación tanto dentro como fuera de las instalaciones de la compañía. El personal de REPORTECSA está autorizado a realizar la subasta del vehículo y recuperar los costos totales incurridos en la reparación del vehículo y guardiana de mi vehículo de las 24h de notificación de la disponibilidad del vehículo.
 El Personal de REPORTECSA está comprometido a devolver todas las piezas que fueron reemplazadas en la reparación del vehículo.

FIRMA: Sotio Ortiz
 NOMBRE: Sotio Ortiz
 CEDULA: 0913976988
 CARGO: