



RUC 0992361328001
DIRECCION: Km. 7.5 Via a Daule
TELEFONO: 0997787282
MAIL: repartecsa.sa@gmail.com

PROFORMA

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
RUC: 0968604120001
DIRECCION: AV.10 DE AGOSTO 0607 Y BOYACA
TELEFONO:
FECHA: Guayaquil 26 de Mayo del 2023

MARCA: MAZDA BT50 CD 4X4
COLOR: GRIS
PLACA: PEI1335
KILOMETRAJE: 184763
O/T #: 1919

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
REPUESTOS			
1	Rotor de la punta de eje LH	120,00	120,00
1	Sensor y conector ABS llanta delantera LH	310,00	310,00
1	Grasa	25,00	25,00
MANO DE OBRA			
2	Pulida de Discos de freno	25,00	50,00
1	Cambio de Sensor ABS, limpieza, configuración	0,00	0,00
1	Cambio de rotor de la Punta de eje LH	40,00	40,00
2	Reajuste de manzanas de rueda delanteras	40,00	80,00
1	Engrasada de tren delantero y sistema de frenos	40,00	40,00
		SUB-TOTAL	665,00
		IVA	79,80
		TOTAL	744,80

NOTAS:
1.- Los precios pueden variar sin previo aviso
2.- Al momento de desarmar pueden aparecer daños ocultos



RUC 0992361328001
DIRECCION: Km. 7.5 Via a Daule
TELEFONO: 0997787282
MAIL: repartecsa.sa@gmail.com

INFORME TECNICO INICIAL

OT

1919

PARA: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	DE: Repartecsa S.A.
ATENCIÓN: ING. JAMES FREDDY DAZA MURILLO	C.C.:
PLACAS: PEI1335 REFERENCIA: MAZDA BT50 CD 4X4 COLOR: GRIS	FECHA: Guayaquil, 30 de mayo del 2023

Repartecsa S.A. cuenta con una amplia experiencia en asesoría, mantenimiento, asistencia técnica automotriz. Aval que nos ha permitido ser un proveedor confiable, capaz de resolver cualquier necesidad, superando en todo momento las expectativas de nuestros selectos clientes.

A continuación informamos sobre los trabajos autorizados a realizar al vehículo de la referencia.

Reparación del sistema de frenos, cambio de juego de galletas, cambio de líquido de frenos, limpieza, regulación y sangrada.

Pulida de Discos de freno

Cambio de Sensor ABS, limpieza, configuración


Cambio de rotor de la Punta de eje LH

Reajuste de manzanas de rueda delanteras

Engrasada de tren delantero y sistema de frenos

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,


ING. VICTOR HUGO PAREDES ULLOA
GERENTE GENERAL
REPARTECSA S.A.



RUC 0992361328001
DIRECCION: Km. 7.5 Via a Daule
TELEFONO: 0997787282
MAIL: repartecsa.sa@gmail.com

INFORME FINAL

OT

1919

PARA: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	DE: Repartecsa S.A.
ATENCIÓN: ING. JAMES FREDDY DAZA MURILLO	C.C.:
PLACAS: PEI1335 REFERENCIA: MAZDA BT50 CD 4X4 COLOR: GRIS	FECHA: Guayaquil, 30 de Mayo del 2023

Repartecsa S.A. cuenta con una amplia experiencia en asesoría, mantenimiento, asistencia técnica automotriz. Aval que nos ha permitido ser un proveedor confiable, capaz de resolver cualquier necesidad, superando en todo momento las expectativas de nuestros selectos clientes.

A continuación informamos sobre los trabajos realizados al vehículo de la referencia.

Pulida de Discos de freno
Cambio de Sensor ABS, limpieza, configuración
Cambio de rotor de la Punta de eje LH
Reajuste de manzanas de rueda delanteras
Engrasada de tren delantero y sistema de frenos

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

ING. VICTOR HUGO PAREDES ULLOA
GERENTE GENERAL
REPARTECSA S.A.



RUC 0992361328001
 DIRECCION: Km. 7.5 Via a Daule
 TELEFONO: 0997787282
 MAIL: repartecsa.sa@gmail.com

CHECK LIST DE INSPECCION BASICA

OT

1919

PARA: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	DE: Repartecsa S.A.
ATENCIÓN: ING. JAMES FREDDY DAZA MURILLO	C.C.:
PLACAS: PE1335 REFERENCIA: MAZDA BT50 CD 4X4 COLOR: GRIS	FECHA: Guayaquil, 30 de Mayo del 2023

DETALLE DEL SERVICIO	ALTO	MEDIO	BAJO	OBSERVACION
NIVEL DE TODOS LOS FLUIDOS				
Nivel y fugas de aceite de motor				N/A
Nivel y fugas de líquido de dirección	✓			
Fugas de aceite externas, caja de cambios, transferencia y diferenciales				N/A
Nivel y fugas externas de líquido de frenos				N/A
Nivel de refrigerante, fugas externas y radiador	✓			
Funcionamiento y estado del limpiaparabrisas y aspersores	✓			
NIVEL DE CARGA y SISTEMA ELECTRICICO				
Estado y condición de batería y alternador		✓		
Funcionamiento de luces exteriores en general y pito	✓			
NIVEL DE AIRE EN NEUMATICOS				
Presión, condición y ajuste de llantas	✓			
SISTEMA DE FRENOS				
Revisión del estado de las pastillas de frenos y/o zapatas	✓			
Funcionamiento de freno de mano	✓			
SISTEMA DE VENTILACIÓN, CALEFACCION, AIRE ACONDICIONADO				
Inspección visual del condensador (sistema A/C)		✓		
Funcionamiento del Sistema de Ventilación, calefacción y A/C	✓			
TREN DELANTERO y AMORTIGUACIÓN				
Condición de semiejes, fugas de grasa, roturas, cortes y abrazaderas				N/A.
Fugas y golpes de amortiguadores			✓	
MOTOR, EMBRAGUES, DIRECCIÓN, ESCAPE				
Tensión y condición de bandas de accesorios y motor		✓		
Fugas externas y condición de cañerías del sistema de combustible				N/A
Nivel, fugas externas y accionamiento de embrague				N/A
Revisión de los componentes y conexiones del sistema de dirección			✓	
Condición externa, rotura y fijación del sistema de escape			✓	

Elaborado por:

ING. VÍCTOR HUGO PAREDES ULLOA
GERENTE GENERAL
REPARTECSA S.A.

Recibido por:

NOMBRE: Ecuatoriano P. G.
C.C.: 0917372593
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES



RUC 0992361328001
DIRECCION: Km. 7.5 Vía a Daule
TELEFONO: 0997787282
MAIL: repartecsa.sa@gmail.com

Proforma:

GARANTÍA TÉCNICA

PLACAS: PEI1335	PARA: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
REFERENCIA: MAZDA BT50 CD 4X4	DE: REPARTECSA S.A.
COLOR: GRIS	FECHA: Guayaquil, 30 de Mayo del 2023
KILOMETRAJE: 184763	

MANO DE OBRA	REPUESTO
* Pulida de Discos de freno	1 Rotor de la punta de eje LH
* Cambio de Sensor ABS, limpieza, configuración	1 Sensor y conector ABS llanta delantera LH
* Cambio de rotor de la Punta de eje LH	
* Reajuste de manzanas de rueda delanteras	
* Engrasada de tren delantero y sistema de frenos	



La garantía técnica de mano de Obra y repuestos utilizados en los mantenimientos correctivos es por seis meses calendario a partir de la fecha del acta de entrega recepción y operatividad del vehículo o 10.000Km, lo que ocurra primero.

Esta garantía cubrirá cualquier defecto de mano de obra o del repuesto empleado en la reparación y REPARTECSA S.A. se obliga a reemplazar sin costo para la UNIVERSIDAD DE LAS ARTES las partes o piezas que hayan sido afectadas por una reparación defectuosa, excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte por parte del personal de la Contratante, por fuerza mayor o caso fortuito, en los términos señalados en el Art.30 de la Codificación del Código Civil.

ING. VICTOR HUGO PAREDES ULLOA
GERENTE GENERAL
REPARTECSA S.A.

FOTOS

PARA:	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	PLACAS:	PEI1335	REFERENCIA:	MAZDA BT50 CD 4X4
DE:	REPARTECSA S.A.	COLOR:	GRIS	KILOMETRAJE:	184763
FECHA:	Guayaquil, 30 de Mayo del 2023	OT:	1919		



Handwritten signature in blue ink.