



RUC 0992361328001
DIRECCION: Km. 7.5 Via a Daule
TELEFONO: 0997787282
MAIL: repartecsa.sa@gmail.com

PROFORMA

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
RUC:
DIRECCION:
TELEFONO:
FECHA: Guayaquil 20 de Abril del 2023

MARCA MAZDA BT50 CD 4X4
COLOR GRIS
PLACA PEI1336
KILOMETRAJE: 189721
O/T #:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL	
REPUESTOS				
1	Aceite de compresor	R-A001	15,00	15,00
1	Filtro del Aire acondicionado	R-A003	30,00	30,00
1	Compresor		750,00	750,00
1	Condensador		175,00	175,00
1	Evaporador		90,00	90,00
MANO DE OBRA				
1	Carga de gas	R-A002	60,00	60,00
1	Mantenimiento total del Sistema de aire acondicionado Comprende: Cambio del Condensador, cambio de evaporador, cambio de compresor, Cambio de Aceite del compresor. cambio de Filtro del Aire acondicionado.	A08	320,00	320,00
1	Revisión del Sistema eléctrico		60,00	60,00

TIEMPO DE REPARACIÓN: Mínimo 2 días laborables.

SUB-TOTAL	1500,00
IVA	180,00
TOTAL	1680,00

NOTAS:

- 1.- Los precios pueden variar sin previo aviso
- 2.- Si el compresor amerita cambio, ya esta reflejado su valor
- 3.- Al momento de desarmar pueden aparecer daños ocultos