



RUC **0992361328001**  
DIRECCION: **Km. 7.5 Via a Daule**  
TELEFONO: **0997787282**  
MAIL: **repartecsa.sa@gmail.com**

## PROFORMA

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  
RUC: 0968604120001  
DIRECCION: AV.10 DE AGOSTO 0607 Y BOYACA  
TELEFONO:  
FECHA: Guayaquil 26 de Mayo del 2023

MARCA: MAZDA BT50 CD 4X4  
COLOR: GRIS  
PLACA: PE1335  
KILOMETRAJE:  
O/T #:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<b>REPUESTOS</b>			
1	Rotor de la punta de eje LH	120,00	120,00
1	Sensor y conector ABS llanta delantera LH	310,00	310,00
1	Grasa	25,00	25,00
<b>MANO DE OBRA</b>			
2	Pulida de Discos de freno	25,00	50,00
1	Cambio de Sensor ABS, limpieza, configuración	0,00	0,00
1	Cambio de rotor de la Punta de eje LH	40,00	40,00
2	Reajuste de manzanas de rueda delanteras	40,00	80,00
1	Engrasada de tren delantero y sistema de frenos	40,00	40,00
SUB-TOTAL			665,00
IVA			79,80
TOTAL			744,80

### NOTAS:

- 1.- Los precios pueden variar sin previo aviso
- 2.- Al momento de desarmar pueden aparecer daños ocultos