



ADRIANA AGUILERA MACIAS

HUANCAVILCA Y LA 12 AVA.

ORDEN DE INGRESO DEL VEHICULO

ENTREGA: JULIO VITERI

RECIBE: CAROLINA AGUILERA


COLOR: PLATEADO MARCA: MAZDA MODELO: BT - 50 CD STD

PLACA: PEI-1336
 FECHA DE INGRESO: 2-feb-23
 HORA DE INGRESO: 11:00
 KM: 190.000

INVENTARIO DE VEHICULO


CARROCERIA	SI	MASCARILLA	SI
BATERIA	SI	VICERAS	SI
LLANTAS	SI	LUCES DE SALÓN	SI
TAPACUBOS	SI	ENCENDEDOR	SI
PORTALLANTAS	SI	CENICEROS	SI
FAROS	SI	VENTANAS	SI
PARACHOQUE	SI	A/C	SI
BRAZOS Y PLUMAS	SI	RADIO	SI
ESPEJOS	SI	PARLANTES	SI
TABLERO	SI	MOQUETAS	SI
TAPA GASOLINA	SI	CINTURON DE SEG.	SI
PLACAS	SI	PITO	SI
TAPICERIA	SI	GATA	SI
ASIENTOS	SI	LLAVE DE RUEDAS	SI
CABERAS	SI	GANCHO DE REMOLQUE	NO
FORROS	SI	HERRAMIENTAS	SI
PARABRISA	SI	TRIANGULO DE SEGURIDAD	NO
MANUBRIO DE PUERTA	SI	ANTENA	SI
LLANTA EMERGENCIA	SI	EXTINTOR	SI

NIVEL DE COMBUSTIBLE



ESTADO DE VEHICULO

X RAYADO
O GOLPEADO



Observaciones: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL CLIENTE

ENTREGADO
TALLER AUTOMOTRIZ
CAROLINA AGUILERA
 RECIBE
0979946161



ADRIANA AGUILERA MACIAS

ACTA DE ENTREGA DE SERVICIO MANTENIMIENTO


ENTREGA:	CENTRO AUTOMOTRIZ ADRIANA AGUILERA				
RECIBE:	CONDUCTOR JULIO VITERI				
COLOR:	GRIS	MARCA:	MAZDA	MODELO:	BT - 50 CD STD CRD FL TM 2.49 4P 4X4
PLACA:	PEI-1336	FECHA DE ENTREGA:	2-feb-23	KILOMETRAJE	190.000
		HORA DE ENTREGA:	14:00		
MOTOR N°:	WLAT1352851		CHASIS N°	8LFUNY0WODMR04045	




TRABAJO REALIZADO MP

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	LITRO / GALON	CANT.	CODIGO
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	1	1	
CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE		1	
LIMPIAR, REVISAR Y REGULAR FRENOS		1	



DAÑOS O GOLPES EN EL VEHICULO



OBSERVACIONES:

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO DE PLACA: PEI-1336

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE
COPULA:

ENTREGADO
TALLER AUTOMOTRIZ
RECIBIÓ
ADRIANA AGUILERA
0979946161