



ING. ROBERTO ALEXIS VARGAS VALENCIA
 INSTALACIONES ELECTRICOS, ELECTRONICAS, SISTEMA DE CONTROL, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, TELECOMUNICACIONES, SISTEMAS DE SEGURIDAD, SISTEMAS DE AUDIO
 RUC:1803225695001

CONTRATO No. UA-C-ADM-2022-010 PROCESO No: R-SIE-UA-026-2022.

OBJETO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS MUSICALES DE LA ESCUELA DE ARTES SONORAS Y PRODUCCIÓN MUSICAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES".

Datos del Cliente:

Cliente: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
Dirección: DIRECCION :BOYACA Y 10 DE AGOSTO,
E-mail: [CORREO: info@uarte.edu.ec](mailto:info@uarte.edu.ec)

Ruc:
Ciudad: Guayaquil
Teléfono: 593 42590700

Tipo de visita

Instalación Revisión Mantenimiento Reparación

Datos de equipos:

BIEN : PAR LED
MARCA: 345XCEM3
MODELO: 55345XCEM3

CODIGO: 33132827
ESTADO: HABILITADO
LISTA: 72
FECHA: miércoles, 11 de enero de 2023

RECOMENDACIÓN/DAÑO: SILVERSTAR


MANTENIMIENTOS:

Mantenimiento de fuente, focos, display y flujo de corriente. si ha corrosión limpiar. Chequear input y output

Detalle del equipo y estado



Revisión del equipo



Trabajo Realizado:

Mantenimiento de fuente, focos, display y flujo de corriente. si ha corrosión limpiar. Chequear input y output
 Limpiza general de los compuestos electronico
 Revisión de voltaje
 chequeo de los circuitos
 Prueba del equipo
 EQUIPO ESTA ACTIVO Y FUNCIONAL

No Cumple Cumple

Trabajo Realizado:	No Cumple	Cumple
Mantenimiento de fuente, focos, display y flujo de corriente. si ha corrosión limpiar. Chequear input y output		
Limpiza general de los compuestos electronico		
Revisión de voltaje		
chequeo de los circuitos		
Prueba del equipo		
EQUIPO ESTA ACTIVO Y FUNCIONAL		

Msc. Carlos Mejia Gallegos
 Analista 1 de Logística y Eventos
 Universidad de las Artes

Ing. Roberto Alexis Vargas Valencia
 CI: 1803225695
 CONTRATISTA