ING. ROBERTO ALEXIS VARGAS VALENCIA
INSTALACIONES ELECTRICOS, ELECTRONICAS, SISTEMA DE CONTROL, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, TELECOMUNICACIONES, SISTEMAS DE SEGURIDAD, SISTEMAS DE AUDIO
RUC:1803225695001

**CONTRATO No. UA-C-ADM-2022-010** **PROCESO No: R-SIE-UA-026-2022.**

**OBJETO:"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS MUSICALES DE LA ESCUELA DE ARTES SONORAS Y PRODUCCIÓN MUSICAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES".**

## Datos del Cliente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | **Ruc:** | |
| **Dirección:** | DIRECCION :BOYACA Y 10 DE AGOSTO, | **Ciudad:** | Guayaquil |
| **E-mail:** | CORREO: info@uarte.edu.ec | **Teléfono:** | 593 42590700 |

## Tipo de visita

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instalación | | Revisión | X | Mantenimiento | X | Reparación | X |

## Datos de equipos:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BIEN :** | BATERIA DE 22" STAGE CUSTOM | **CODIGO:** | 17182378 |
| **MARCA:** | SBB2217HKP, SBS1455HKP, SBT1007HKO,SBT1208HKP,SBF1413KK0 | **ESTADO:** | HABILITADO |
| **MODELO:** | ZJ32400 | **# LISTA:** | 184 |
| **RECOMENDACIÓN/DAÑO:** | YAMAHA | **FECHA:** | jueves, 9 de febrero de 2023 |

**MANTENIMIENTOS:** LIMPIEZA DE PARTES. SIGNOS DE CORROSIÓN Y HUMEDAD, CAMBIO PARCHES

## Detalle del equipo y estado



## Revicion del equipo



| Trabajo Realizado: | No Cumple | Cumple |
|---|---|---|
| LIMPIEZA DE PARTES. SIGNOS DE CORROSIÓN Y HUMEDAD, CAMBIO PARCHES | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Firmado electrónicamente por:
CARLOS GUILLERMO MEJIA GALLEGOS

Msc.Carlos Mejia Gallegos
Analista 1 de Logistica y Eventos
Universidad de las Artes

Firmado electrónicamente por:
ROBERTO ALEXIS VARGAS VALENCIA

Ing. Roberto Alexis Vargas Valencia
CI: 1803225695
CONTRATISTA