

Guayaquil, 12 de junio de 2023
Oficio N° RM-2023-108

GARANTÍA TÉCNICA

Yo, **MILTON EDUARDO ROSERO CUASAPUD**, con RUC: **0401142641001**, garantizo que el servicio realizado, así como los repuestos utilizados para el "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL HORNO DE CERÁMICA DEL TALLER DE ESCULTURA DE LA ESCUELA DE ARTES VISUALES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES**", están libres de defectos atribuibles al diseño, materiales o procesos de fabricación, o a cualquier acto u omisión del proveedor, que puedan manifestarse durante el uso normal de dichos productos en las condiciones existentes en el país de destino final.

Esta garantía tendrá una vigencia de 6 meses a partir de la firma del acta de recepción definitiva, y cubrirá defectos de fábrica y/o fallas de funcionamiento, entendiéndose que no será válida para desgastes normales o daños causados por negligencia o mal uso por parte de los usuarios. Asimismo, dejamos constancia de algunas recomendaciones para prolongar la vida útil del horno, las cuales se llevaron a cabo durante el servicio.

Recomendaciones para un buen funcionamiento del horno:

1. Se recomienda impermeabilizar toda el área del techo del taller de cerámica, dado que existen filtraciones, goteras y humedad que están afectando el correcto funcionamiento del horno. Se puede observar claramente problemas de oxidación en los elementos electrónicos de la caja de control.
2. Se sugiere realizar mantenimientos preventivos al horno para cerámica al menos una vez al año.

Esperamos sus comentarios y nos despedimos cordialmente.

Atentamente,

Arq. Milton Rosero
PROVEEDOR

Técnico.
Celular: 099 7687 874

Av. 10 de Agosto N36-81 y Juan Galindez – Edificio Luna Andrade Oficina 304 Email:
rsconstructores@outlook.com - Celular: 0998822922
Quito - Ecuador