



ADRIANA AGUILERA MACIAS

ACTA DE ENTREGA DE SERVICIO MANTENIMIENTO

ENTREGA:	CENTRO AUTOMOTRIZ ADRIANA AGUILERA				
RECIBE:	CONDUCTOR PAUL ROMAN				
COLOR:	BLANCO	MARCA:	SUSUKI	MODELO:	GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.0 5P
PLACA:	GEA-2643	FECHA DE ENTREGA:	27-ene-23	KILOMETRAJE	105011
		HORA DE ENTREGA:	15:00		
MOTOR N°:	J20A842734		CHASIS N°	8LDCB5358G0396501	




TRABAJO REALIZADO MP

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

BATERIA GRAND VITARA SZ NEXT AC 2,0 5P GASOLINA



DAÑOS O GOLPES EN EL VEHICULO

OBSERVACIONES:

ENTREGADO
TALLER AUTOMOTRIZ
"CAROLINA AGUILERA"
0979946161

f.) RECIBE



ADRIANA AGUILERA MACIAS

HUANCAVILCA Y LA 12 AVA.

ORDEN DE INGRESO DEL VEHICULO

ENTREGA: *Paul Roman*

RECIBE: *Adriana Aguilera*

COLOR: *Blanco*

MARCA: *Suzuki*

MODELO: *Vitoba SZ*

PLACA: *GEN-2643*

FECHA DE INGRESO: *27-01-23.*

KM: *108.805.*

HORA DE INGRESO: *14:00*

INVENTARIO DE VEHICULO


CARROCERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	MASCARILLA	<input checked="" type="checkbox"/>
BATERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	VICERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	LUCES DE SALÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPACUBOS	<input checked="" type="checkbox"/>	ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>
PORTALLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	CENICEROS	<input checked="" type="checkbox"/>
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>	VENTANAS	<input checked="" type="checkbox"/>
PARACHOQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	A/C	<input checked="" type="checkbox"/>
BRAZOS Y PLUMAS	<input checked="" type="checkbox"/>	RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS	<input checked="" type="checkbox"/>	PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/>
TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>	MOQUETAS	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPA GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>	CINTURON DE SEG.	<input checked="" type="checkbox"/>
PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	PITO	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPICERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	GATA	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>
CABERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	GANCHO DE REMOLQUE	<input checked="" type="checkbox"/>
FORROS	<input checked="" type="checkbox"/>	HERRAMIENTAS	<input checked="" type="checkbox"/>
PARABRISA	<input checked="" type="checkbox"/>	TRIANGULO DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>
MANUBRIO DE PUERTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTA EMERGENCIA	<input checked="" type="checkbox"/>	EXTINTOR	<input checked="" type="checkbox"/>

NIVEL DE COMBUSTIBLE



ESTADO DE VEHICULO

X RAYADO
O GOLPEADO



Observaciones: *Cambio de batería.*

Paul Roman
f.) Entrega conductor

ENTREGADO
f.) RECIBE
"CAROLINA AGUILERA"
0979946161