

ADRIANA AGUILERA MACIAS

HUANCAVILCA Y LA 12 AVA.

ACTA DE ENTREGA DEL SERVICIO

ENTREGA: CAROLINA AGUILERA

RECIBE: PAUL ROMAN - U DE LAS ARTES

PLACA: GEA-2643	MARCA: SUZUKI	MODELO: VITARA SZ
COLOR: BLANCO	FECHA: 13-02-2023	KM ACTUAL: 110.380


MANTENIMIENTOS REALIZADOS

- 1 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
- 1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
- 1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO
- 1 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
- 1 REAJUSTE DE SUSPENSION

Observaciones:

TRABAJOS REALIZADOS A ENTERA SATIFACCION SEGÚN LA NECESIDAD.


f.) Entrega


f.) RECIBE

f.) Responsable del Area



ADRIANA AGUILERA MACIAS

HUANCAVILCA Y LA 12 AVA.

ACTA DE INGRESO DE VEHICULO

ENTREGA:	Paul ROMAN				
RECIBE:	CAROLINA AGUILERA				
COLOR:	BLANCO	MARCA:	SUZUKI	MODELO:	UTILARA 37.
PLACA:	GFA-2643	FECHA DE INGRESO :	13-2-2013	KM:	110 380
		HORA DE INGRESO :	13:00		

INVENTARIO DE VEHICULO


CARROCERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	MASCARILLA	<input checked="" type="checkbox"/>
BATERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	VICERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	LUCES DE SALÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPACUBOS	<input checked="" type="checkbox"/>	ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>
PORTALLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	CENICEROS	<input checked="" type="checkbox"/>
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>	VENTANAS	<input checked="" type="checkbox"/>
PARACHOQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	A/C	<input checked="" type="checkbox"/>
BRAZOS Y PLUMAS	<input checked="" type="checkbox"/>	RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS	<input checked="" type="checkbox"/>	PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/>
TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>	MOQUETAS	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPA GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>	CINTURON DE SEG.	<input checked="" type="checkbox"/>
PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	PITO	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPICERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	GATA	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>
CABERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	GANCHO DE REMOLQUE	<input checked="" type="checkbox"/>
FORROS	<input checked="" type="checkbox"/>	HERRAMIENTAS	<input checked="" type="checkbox"/>
PARABRISA	<input checked="" type="checkbox"/>	TRIANGULO DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>
MANUBRIO DE PUERTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTA EMERGENCIA	<input checked="" type="checkbox"/>	EXTINTOR	<input checked="" type="checkbox"/>

NIVEL DE COMBUSTIBLE



ESTADO DE VEHICULO

X RAYADO
O GOLPEADO



Observaciones:

Paul Roman
f.) Entrega Conforme

Carolina Aguilera
f.) RECIBE CONFORME