

ORDEN DE TRABAJO PARA SERVICIO N° 002

Prest. De Servicios:	SERVICIOS AUTOMOTRICES INTEGRALES REPARTECSA S.A			Placa:	GEA2643
RUC:	0992361328001			Kilometraje:	115000
Fecha:	Día	Mes	Año	Conductor:	PAUL ROMAN
	18	ABRIL	2023		

SERVICIOS	CANTIDAD
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1
Cambio de aceite y filtro de motor	
Lavada de carrocería (con Shampoo), Limpieza interior (aspirado),	

OBSERVACIONES:



ING. JOSE CARABAJO L
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E.)
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

ECO. JAMES DAZA M.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Sello y Firma de Orden de trabajo / Prest. De Servicios





RUC 0992361328001
DIRECCION: Km. 7.5 Via a Daule
TELEFONO: 0997787282
MAIL: repartecsa.sa@gmail.com

PROFORMA

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
RUC: 0968604120001
DIRECCION: AV.10 DE AGOSTO 0607 Y BOYACA
TELEFONO:
FECHA: Guayaquil 25 de Abril del 2023

MARCA SUZUKI SZ
COLOR BLANCO
PLACA GEA2643
KILOMETRAJE: 115271
O/T #: 1943

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
1	Cambiar aceite y filtro de motor	45,00	45,00
1	Lavada de carrocería (con Shampoo), Limpieza interior (aspirado), Abrillantador en tapicería en ge	10,00	10,00

SD1119-1C

008

SUB-TOTAL	55,00
IVA	6,60
TOTAL	61,60

NOTAS:

- 1.- Los precios pueden variar sin previo aviso
- 2.- Al momento de desarmar pueden aparecer daños ocultos



RUC 0992361328001
DIRECCION: Km. 7.5 Via a Daule
TELEFONO: 0997787282
MAIL: repartecsa.sa@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y OPERATIVIDAD DEL VEHICULO

Proforma: 1943

PARA: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	DE: REPORTECSA S.A.
PLACAS: GEA2643	CONTRATO:
REFERENCIA: SUZUKI SZ	ORDEN:
COLOR: BLANCO	FECHA: Guayaquil, 25 de Abril del 2023
KILOMETRAJE: 115271	

Por medio de lo presente se hace entrega del Vehiculo de la referencia,dejando constancia de lo siguiente:

TRABAJOS REALIZADOS

- * Cambio de aceite de motor
- * Cambio de filtro de aceite
- * Lavada de carrocería (con Shampoo)
- * Limpieza interior (aspirado)
- * Abrillantador en tapicería en general.

Se realiza la entrega de los siguientes repuestos usados al servidor publico que retira el vehiculo

CANTIDAD	REPUESTO	VERIFICACION

ENTREGA

El conductor junto con el mecanico realizo la prueba de manejo y reviso visual y operativamente el funcionamiento de las partes sustituidas
Se entrega el vehiculo funcionando y en perfectas condiciones a sastifaccion del usuario

RECIBE CONFORME:



FIRMA DEL CLIENTE:

NOMBRE: _____

C.C.: _____

ENTREGADO POR:



ING. VICTOR HUGO PAREDES ULLOA


GERENTE GENERAL

REPORTECSA S.A.

NOTA: La Garantía corresponde solo a Mano de Obra y en repuestos solamente por defecto de fábrica
Cualquier avería que presente el vehículo después de una reparación debe ser comunicada inmediatamente al taller.
Pierde garantía si el vehículo es revisado y/o reparado por personas ajenas a Repartecsa S.A

FOTOS

PARA: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	PLACAS: GEA2643	REFERENCIA: SUZUKI SZ
DE: REPARTECSA S.A.	COLOR: BLANCO	KILOMETRAJE: 115271
FECHA: Guayaquil, 25 de Abril del 2023	OT: 1943	



Victor Lopez



RUC 0992361328001
 DIRECCION: Km. 7.5 Via a Daule
 TELEFONO: 0997787282
 MAIL: repartecsa.sa@gmail.com

CHECK LIST DE INSPECCION BASICA

OT

1943

PARA: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	DE: Repartecsa S.A.
ATENCIÓN: ING. JAMES FREDDY DAZA MURILLO	C.C.:
PLACAS: GEA2643 REFERENCIA: SUZUKI SZ COLOR: BLANCO	FECHA: Guayaquil, 25 de Abril del 2023

DETALLE DEL SERVICIO	ALTO	MEDIO	BAJO	OBSERVACION
NIVEL DE TODOS LOS FLUIDOS				
Nivel y fugas de aceite de motor			✓	
Nivel y fugas de líquido de dirección			✓	
Fugas de aceite externas, caja de cambios, transferencia y diferenciales				N/A
Nivel y fugas externas de líquido de frenos				N/A
Nivel de refrigerante, fugas externas y radiador				N/A
Funcionamiento y estado del limpiaparabrisas y aspersores		✓		
NIVEL DE CARGA y SISTEMA ELECTRICO				
Estado y condición de batería y alternador		✓		
Funcionamiento de luces exteriores en general y pito		✓		
NIVEL DE AIRE EN NEUMATICOS				
Presión, condición y ajuste de llantas		✓		
SISTEMA DE FRENOS				
Revisión del estado de las pastillas de frenos y/o zapatas		✓		
Funcionamiento de freno de mano		✓		
SISTEMA DE VENTILACIÓN, CALEFACCION, AIRE ACONDICIONADO				
Inspección visual del condensador (sistema A/C)		✓		
Funcionamiento del Sistema de Ventilación, calefacción y A/C		✓		
TREN DELANTERO y AMORTIGUACIÓN				
Condición de semiejes, fugas de grasa, roturas, cortes y abrazaderas			✓	
Fugas y golpes de amortiguadores		✓		
MOTOR, EMBRAGUES, DIRECCIÓN, ESCAPE				
Tensión y condición de bandas de accesorios y motor		✓		
Fugas externas y condición de cañerías del sistema de combustible				N/A
Nivel, fugas externas y accionamiento de embrague				N/A
Revisión de los componentes y conexiones del sistema de dirección		✓		
Condición externa, rotura y fijación del sistema de escape			✓	

Elaborado por:

Recibido por:

ING. VICTOR HUGO PAREDES ULLOA
GERENTE GENERAL
REPARTECSA S.A.

NOMBRE: _____
C.C.: _____
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES



RUC 0992361328001
DIRECCION: Km. 7.5 Via a Daule
TELEFONO: 0997787282
MAIL: repartecsa.sa@gmail.com

INFORME FINAL

OT

1943

PARA: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	DE: Repartecsa S.A.
ATENCIÓN: ING. JAMES FREDDY DAZA MURILLO	C.C.:
PLACAS: GEA2643 REFERENCIA: SUZUKI SZ COLOR: BLANCO	FECHA: Guayaquil, 25 de Abril del 2023

Repartecsa S.A. cuenta con una amplia experiencia en asesoría, mantenimiento, asistencia técnica automotriz. Aval que nos ha permitido ser un proveedor confiable, capaz de resolver cualquier necesidad, superando en todo momento las expectativas de nuestros selectos clientes.

A continuación informamos sobre los trabajos realizados al vehículo de la referencia.

Cambio de aceite de motor (Incluye 5lt. De aceite 15W40)

Cambio de filtro de aceite (incluye filtro de aceite)


Lavada de carrocería (con Shampoo)

Limpieza interior (aspirado)

Abrillantador en tapicería en general.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,


ING. VECTOR HUGO PAREDES ULLOA
GERENTE GENERAL
REPARTECSA S.A.



RUC 0992361328001
DIRECCION: Km. 7.5 Via a Daule
TELEFONO: 0997787282
MAIL: repartecsa.sa@gmail.com

Proforma: 1943

GARANTÍA TÉCNICA

PLACAS: GEA2643	PARA: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
REFERENCIA: SUZUKI SZ	DE: REPARTECSA S.A.
COLOR: BLANCO	FECHA: Guayaquil, 25 de Abril del 2023
KILOMETRAJE: 115271	

MANO DE OBRA	REPUESTO
* Cambio de aceite de motor	
* Cambio de filtro de aceite del motor	
* Lavada de carrocería (con Shampoo)	
* Limpieza interior (aspirado)	
* Abrillantador en tapicería en general.	

La garantía técnica de mano de Obra y repuestos utilizados en los mantenimientos correctivos es por seis meses calendario a partir de la fecha del acta de entrega recepción y operatividad del vehículo o 10.000Km, lo que ocurra primero.

Esta garantía cubrirá cualquier defecto de mano de obra o del repuesto empleado en la reparación y REPARTECSA S.A. se obliga a reemplazar sin costo para la AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO las partes o piezas que hayan sido aectadas por una reparación defectuosa, excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte por parte del personal de la Contratante, por fuerza mayor o caso fortuito, en los términos señalados en el Art.30 de la Codificación del Código Civil.



ING. VICTOR HUGO PAREDES ULLOA
GERENTE GENERAL
REPARTECSA S.A.



R.U.C. 0992361328001

ORDEN DE TRABAJO

0001943


Dir.: Lotización Santa Cecilia Av. 41 NO MZ. 12 3 SL. 3 - VIA DAULE
Telf.: 2250054 - Celular: 0997787282
Guayaquil - Ecuador

COTIZACIÓN No. FACTURA No.

CLIENTE: Universidad de las Artes
R.U.C./C.C.:
DIRECCIÓN:
TELF.: CEL.:
RECIBIDO POR:
CIA. SEGUROS:
BROCKER:
TELF.:
DIA: 25
MES: 04
AÑO: 2023
HORA:

PLACA: GEA-2643 MARCA: Suzuki MODELO: SZ COLOR: blanco KILOMETRAJE: 115291
MOTOR: CHASIS: AÑO: CÓDIGO SEGURIDAD: PROX. CAMBIO KM:

Table with columns: ACCESORIOS ENTRAGADOS, TRABAJOS A REALIZAR (Filtro, Aceite, Bajas, Bombas, Electrico, Embrague, Frenos, Motor, Tren delantero, Suspensión), Observación, Reparar, Cambiar, Enderez, Pintar, Observación. Includes checkboxes for 'Revisar' and 'Realizar'.



FAVOR REALIZAR LOS TRABAJOS AQUÍ DETALLADOS INMEDIATAMENTE:
Acepto y me responsabilizo en cancelar absolutamente todos los gastos que se incurran en la realización de los trabajos aquí detallados.
Acepto las reglas de entrega en REPORTECSA detallada en esta orden y me acojo a las consecuencias en caso de no cumplir con la misma.
IMPORTANTE
No entregar el vehículo u objetos personales o de valor que no pertenezcan al grupo de accesorios del vehículo.
El Personal de REPORTECSA queda autorizado a realizar las respectivas pruebas de reparación tanto dentro como fuera de las instalaciones de la compañía. El personal de REPORTECSA está autorizado a realizar la subasta del vehículo y recuperar los costos totales incurridos en la reparación del vehículo y guardiana de mi vehículo de las 24h de notificación de la disponibilidad del vehículo.
El Personal de REPORTECSA está comprometido a devolver todas las piezas que fueron reemplazadas en la reparación del vehículo.

OTROS
1 Cambio Aceite y Filtros
2
3
4
5
6
7
8
FIRMA: [Signature]
NOMBRE:
CEDULA:
CARGO: