



ING. ROBERTO ALEXIS VARGAS VALENCIA
 INSTALACIONES ELECTRICOS, ELECTRONICAS, SISTEMA DE CONTROL, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, TELECOMUNICACIONES, SISTEMAS DE SEGURIDAD, SISTEMAS DE AUDIO
 RUC:1803225695001

CONTRATO No. UA-C-ADM-2022-010 PROCESO No: R-SIE-UA-026-2022.

OBJETO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS MUSICALES DE LA ESCUELA DE ARTES SONORAS Y PRODUCCIÓN MUSICAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES".

Datos del Cliente:

Cliente: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
Dirección: DIRECCION :BOYACA Y 10 DE AGOSTO,
E-mail: [CORREO: info@uarte.edu.ec](mailto:info@uarte.edu.ec)

Ruc:
Ciudad: Guayaquil
Teléfono: 593 42590700

Tipo de visita

Instalación Revisión Mantenimiento Reparación

Datos de equipos:

BIEN : PROYECTOR
MARCA: D803W-3D
MODELO: S/N

CODIGO: 12024780
ESTADO: DESAHABILITADO
LISTA: 122
FECHA: jueves, 19 de enero de 2023

RECOMENDACIÓN/DAÑO:

VIVITEK
 Mantenimiento de la lente,


MANTENIMIENTOS:

filtros y salida de aire y la lampara y limpieza de la placa electrónica y sus puertos de entrada y salida de señal de audio y video

Detalle del equipo y estado



Revisión del equipo



Trabajo Realizado:

No Cumple Cumple

Trabajo Realizado:	No Cumple	Cumple
Mantenimiento de la lente, filtros y salida de aire y la lampara y limpieza de la placa electrónica y sus puertos de entrada y salida de señal de audio y video		
Limpiza general de los compuestos electronico		
Revisión de voltaje		
chequeo de los circuitos		
Prueba del equipo		
foco dañado se encuentra con corrosion		

Msc. Carlos Mejía Gallegos
 Analista 1 de Logística y Eventos
 Universidad de las Artes

Ing. Roberto Alexis Vargas Valencia
 CI: 1803225695
 CONTRATISTA